

FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6




FIG.7




FIG.8




FIG.9




FIG.10




FIG.11




FIG.12




FIG.13




FIG.14




FIG.15




FIG.16




FIG.17




FIG.18




FIG.19




FIG.20




FIG.21




FIG.22A




FIG.22B




FIG.23




FIG.24




FIG.25




FIG.26




FIG.27




FIG.28




FIG.29




FIG.30




FIG.31




FIG.32




FIG.33




FIG.34




FIG.35




FIG.36




FIG.37




FIG.38




FIG.39




FIG.40




FIG.41




FIG.42




FIG.43




FIG.44




FIG.45




FIG.46A




FIG.46B




FIG.46C




FIG.47




FIG.48




FIG.49




FIG.50




FIG.51A




FIG.51B




FIG.51C




FIG.52A




FIG.52B




FIG.52C




FIG.53




FIG.54A




FIG.54B




FIG.55A





FIG.55B



MINOR MALFUNCTION




FIG.55C